

こども園真上から撮影



こども園北東側より撮影



2歳児棟…断熱材敷設

0歳児棟…CLT建て方工事