


<ナギヒロバ棟の2階スラブの施工状況>



<中学校真上から撮影>



ナギヒロバ棟…型枠工事

東棟…柱・壁の型枠工事

南棟…柱・壁の鉄筋組立て作業